



INDOOR



OUTDOOR



BRUSH



ROLLER



READY TO USE

## Primer monocomponente per guaine bituminose

### DESCRIZIONE

Prodotto liquido monocomponente, igroindurente privo di solventi. Specificamente studiato come primer su membrane bituminose. In combinazione con uno spolvero rado di sabbia di quarzo effettuato sul prodotto fresco, forma uno strato molto tenace che rende possibile la successiva applicazione sulla membrana bituminosa di guaine (Polyfast F). Uso ristretto agli utilizzatori professionali. Per interno ed esterno.

### PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Primer per applicazione di guaine liquide all'acqua su membrane bituminose



WALKABLE

### DATI TECNICI

Forza di aderenza per trazione diretta (EN 1542)	2.5 ± 0.5 MPa (rottura coesiva cls)
Peso specifico	1150 ± 50 g/l
Contenuto solido	99.6 ± 0.2 %
Tempo d'essiccazione	Fuori polvere: 3 h Tempo pedonabilità: 3.5 ± 0.5 h (a 25°C, 60% UR)
Composti organici volatili (VOC)	Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE.

### CARATTERISTICHE

Resa	0.15-0.16 L/m <sup>2</sup>
Gamma colori	Liquido trasparente bruno
Diluizione	pronto all'uso

### APPLICAZIONE

#### Note:

a temperature inferiori a +25°C e umidità al di sotto del 60%UR la velocità di reticolazione diminuisce. Verificare sempre che il prodotto sia indurito prima di procedere con ulteriori lavorazioni.

POLYPRIMER è un prodotto igroindurente: richiudere il contenitore immediatamente dopo il prelievo e di non ritrasvasare il prodotto dal contenitore di servizio alla confezione originale.

#### Tipo supporto:

Membrane bituminose

#### Condizioni ambientali:

Min +10°C max +35°C UR max 80%

#### Preparazione del supporto:

Pulire accuratamente la superficie della membrana da trattare.

Eventuali parti incoerenti devono essere rimosse per evitare la propagazione dei difetti (crepe o distacchi) ai rivestimenti successivi.

#### Strumenti di applicazione:

Rullo o pennello

#### Modalità di applicazione:

Agitare brevemente la lattina.

Applicare a rullo o pennello facendo in modo che il prodotto sia omogeneamente distribuito sulla superficie della membrana

- Entro 15 minuti dall'applicazione di POLYPRIMER effettuare uno spolvero rado con sabbia di QUARZO.

- Attendere almeno 3 ore (a +25°C e 60%RH) affinché il prodotto reticoli per effetto dell'umidità atmosferica e indurisca divenendo praticabile.
- Procedere con l'applicazione del rivestimento.

## IMMAGAZZINAMENTO

### Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza.

### Confezioni:

5 Lt

### Conservazione:

6 mesi in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

## TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

